



Būves Nr.	Būves nosaukums	Piezīmes
P50 ... P53	Tauvošanas polierī uz pieslēguma Nr.19	esotšie

BŮVLĀUKUMA EKSPLIKĀCIJA				
Poz.	Nosaukums	Mērv.	Gab.	Piezīmes
1	Iebrauktuve būvlaukumā - vārti (gāvēni)	gab.	1	
2	Būvlaukuma nožogojums	l.m	185	
3	Būvlaukuma teritorija.	m ²	1417	(236m ² esošais zāļgais)
4	Sargu telpa	gab.	1	
5	Būvdarbu vadītāja telpa	gab.	1	uz 10 strādniekiem
6	Saņirves telpa	gab.	2	
7	Instrumentu nolikvara	gab.	1	
8	Būvdielē	gab.	2	
9	Saņirves atkritumu kontainers	gab.	1	
10	Informācijas būvdarblē	gab.	1	
11	Gābšanas postenis	gab.	2	
12	Esošais zāļgais - saglabāt	m ²	236	

Renovācijas 1.kārta		Fasādes revesēšanas remonts: dabī vīrsības renovācija
		Autotransporta kustības virziens Pāsgājējkrākāja kustības virziens
		Būvaukuma nožogojums
		Būvaukuma ierīkojja
		Būvaukuma eksplācācijas numurs.
		Esošā potera numurs.
		Pāsgājējkrākajās
		Audiotransports (Kraavas) 3l
		Ūdensritēju stacija
		Melnības kompleks
		Kompresors ar smiltisrindas agregātu
		Betona maisītājs - Injektors
		Hermokamera (rasījumi nav parādīti).
		Darba pirms 2x1m (rasījumi nav parādīti). Izmanto pie dabī vīrsības remonta

Buļprojekta vadītāja atzinošajums

Šī buļprojekta risinājumu atbilst Latvijas būvnormatīviem,
 ka arī citu normatīvo aktu prasībām

Buļprojekta vadītājs

Juris Mamauza

veidam un uzdevumam

40-343

praktiskais Nr.

projekta

datums

Burprojekta datās varbūtē atbilstošajums
 Šī burprojekta _____ DOP1 _____ datās
 nāšajumi atbilst Lārijas būvnormatīviem,
 kā arī citu normatīvo aktu prasībām
 Burprojekta datās _____
 varbūtē _____
 datām un uzdeviem _____
 sertifikāta Nr. _____
 40-343
 datums _____ paraksts _____

[illegible]