

**Ventspils brīvostas Ziemeļu mola transporta estakādes  
konstrukciju apsekošanas (atjaunošanas 2. un 4. kārtas)  
AKTS**

2015. gada jūlijs


Ventspils

Apsekošanu veica SIA „Jūras projekts” inženieres-hidrotehniķes L. Medvedeva un T. Gordejeva.

Apsekošanas gaitā veikta transporta estakādes elementu, kas pakļauti remonta 2. un 4. kārtai, apskate un apsekošana. Veikta defektu salīdzināšana ar SIA „GT L” apsekošanas materiālos (sk. SIA „GT L” Skiču projekts „Ziemeļu mola un Transporta estakādes renovācija”, Ventspils, 2007. gads) norādītajiem defektiem. Salīdzinot ar iepriekš noteiktajiem defektiem nav konstatētas atšķirības. Jauni bojājumi nav atklāti.


Novērtēti defektu likvidācijas darbu paņēmieni. Konstatēts, ka visus darbus jāveic no peldlīdzekļa. Par optimālāko čaulpāļu remonta veidu atzīti remontdarbi, izmantojot hermokameru.

Veikta remonta iecirkņu fasāžu fotografēšana (skat. pievienotie fotoattēli).



inž. L. Medvedeva

LJS sertifikāts Nr. 3-00364



inž. T. Gordeeva

LJS sertifikāts Nr. 3-00363






Foto 1



Foto 2





Foto 3




Foto 4






Foto 5




Foto 6





Foto 7



Foto 8