







А К Т
водолазного обследования шпунтовой стенки нефтепирса № 2
Вентспилсского порта

г.Вентспилс

октябрь 1998 г.

Мы, нижеподписавшиеся, начальник участка SIA "GT L" И.Саенко, старшина водолазной станции С.Князев, водолаз П.Горохов, составили настоящий акт о том, что в результате проведенного нами водолазного обследования выявлено следующее:

1. Значительных повреждений металлического шпунта не обнаружено.
2. Металлический шпунт в зоне переменного уровня воды подвержен коррозии.
3. В остальном все характерные особенности и отклонения показаны на исполнительной схеме.

Приложение: Исполнительная схема обследования металлического шпунта — 1 экз.



И.Саенко



С.Князев



П.Горохов