GRIEZUMS 1-1
M1:50



GRIEZUMS 2-2
M1:50

Metāla norobežojošās brusas krāsošanas klājuma atjaunošana

Dz/b riteņu atvairbrusa Betona aizsargseguma atjaunošana

Kordona metāla leņķa smilšstrūklošanas attīrīšana līdz pakāpei Sa 2 ½, pretkorozijas pārklājums

Esošo plaisu ar atvēruma platumu izstrāde Dz/b uzgalvja sagruvušā betona iecirkņu izjaukšana Dz/b uzgalvja smilšstrūklošanas attīrīšana Stiegrojuma smilšstrūklošana līdz pakāpei Sa 2 ½, pretkorozijas pārklājums Dz/b virsbūves sagruvušā betona iecirkņu atjaunošana Dz/b virsbūves aizsargseguma atjaunošana



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

1. Rievlpālis Larsen-5, L=18.5m
2. Monolītdzelzsbetona virsbūve
3. Enkurstienis Ø65mm, solis ~1.68m
4. Poleris
5. Drenāžas prizma
6. Pretkorozijas aizsardzības zona

Piezīmes:

1. Baltijas augstumu sistēma.
2. Atvairierīces nosacīti nav parādītas.
3. Dz/b uzgalvja apakšas atzīmi (+0.30m) jāprecizē.

Paskaidrojumi rasējumam:

I. Dotajā rasējumā paradīts dz/b virsbūves remonta darbu kontstruktīvais risinājums.
II. Attīrītas armatūras virsmas pārklāšana ar pretkorozijas sastāvu uz cementa bāzes „Mapefer 1K" vai analogs.
III. Dz/b sagruvušā betona iecirkņu atjaunošana ar izlīdzinošo kārtu „Confix" vai analogs.
IV. Dz/b uzgalvja aizsargseguma atjaunošana ar hidroizolācijas kārtu „Idrosilex Pronto" vai analogs.
V. Metāla kordona leņķu pretkorozijas pārklājums 4 kārtas pa 80mkm ar kopējo pārklājuma biezumu 320mkm ar „Stelpant" poliuretāna laku-krāsu materiālu vai analogs:
- cinka gruntējums Stelpant-PU-Zinc, 2 kārtas pa 80mkm;
- poliuretāna krāsa Stelpant-PU-Mica HS, 1 kārta, 80mkm;
- poliuretāna krāsa Stelpant-PU-Mica UV, 1 kārta, 80mkm.

	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-25-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Proj.d.vad.	J.Marnauza	
Projekt.	S.Ivane	
Pārbaudīja	L.Stjopina	
Datums	12.06.2013	
Lapas arh.Nr. P-33453	Izm.	

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 19 renovācija. Kr.Valdemāra iela 8, Ventspils. 1.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33453.dwg	

Lapas nosaukums: Griezumi 1-1, 2-2.

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR1-3	-	