GRIEZUMS 1-1
M1:100



GRIEZUMS 3-3
M1:50



Ostas akvatorija

Pieņemtie apzīmējumi:

1. Dz./b čaulpālis Ø1200mm
2. Esošā grunts necaurlaidības betona sadura
3. Esošā koka seglīste
4. Metāla vairogs (nenoņemama veidne)
5. Enkuri Ø12mm, L=100mm, solis 500mm
6. Betona C25/30 pildījums
7. Tranšeja ar dziļumu 0,5m
8. Dzelzsbetona virsbūve
9. Enkurstienis Ø60mm, solis ~2,60m

Piezīmes:
1. Baltijas augstumu sistēma.
2. Atvairierīces nosacīti nav parādītas.
3. Doto rasējumu skatīt kopā ar lapu HR1-3.

Paskaidrojumi rasējumam:

1. Dotajā rasējumā parādīts piestātnes Nr.18 fasādes sienas seglīstu starp čaulpāļiem remonta darbu kontstruktīvais risinājums grunts necaurlaidības atjaunošanai.
2. Metāla vairogs (nenoņemama veidne) tiek izgatavots uz vietas. Izmēri tiek noteikti pēc attālumu izmerīšanas starp čaulpāļiem.
3. Atvērumu urbšana enkuru uzstādīšanai tiek veikta pēc vietu atzīmēšanas. Vietu atzīmēšana tiek veikta pēc projekta stāvoklī novietotā metāla vairoga.
4. Betona C25/30 iepildīšana.

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 7276534 Fakss +371 7842509
E-pasts: jurasprojekts@mail.eunet.lv

Projekta Nr. 12-22-HR

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Proj.d.vad.	J.Marnauza
Projekt.	N.Harbredere
Pārbaudīja	L.Stjopina
Datums	18.02.2013
Lapas arh.Nr.	P-33291
Izm.	

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 renovācija. Plosta ielā 7, Ventspils. 1.kārta.

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
TP	33291.dwg	

Lapas nosaukums: Griezumi 1-1, 3-3

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
HR1-4	M1:25	