

$M_{vert.}$ 1:100

$M_{hor.}$ 1:500

Caurules teknes atzīme (K2 caurules teknes atzīme)	6,40	6,36	6,40
Esošās zemes atzīmes	8,23	8,06	7,80
Projekta zemes atzīmes	8,01	8,05	7,75
Cauruļvadu materiāls, diametrs u.c.	PP Ø200	PP Ø200	
Pamatne	Blietēta smilts 15 cm	Blietēta smilts 15 cm	
Kritums,‰ / Garums, m	3,1 / 13,25	3,1 / 13,78	
Attālumi,m	13,25	13,78	
Punktu un aku Nr., izmērs	G-63 Ø400	K2-3	G-3 Ø400



$M_{vert.}$ 1:100

$M_{hor.}$ 1:500

Caurules teknes atzīme (K2 caurules teknes atzīme)	5,47	5,57
Esošās zemes atzīmes	8,05	8,05
Projekta zemes atzīmes	8,05	8,05
Cauruļvadu materiāls, diametrs u.c.	PP Ø200	
Pamatne	Blietēta smilts 15 cm	
Kritums,‰ / Garums, m	3,1 / 32,75	
Attālumi,m	32,75	
Punktu un aku Nr., izmērs	K2-3	K2-3A Ø400



$M_{vert.}$ 1:100

$M_{hor.}$ 1:500

Caurules teknes atzīme (K2 caurules teknes atzīme)	5,09	5,15
Esošās zemes atzīmes	7,82	6,83
Projekta zemes atzīmes	7,87	6,83
Cauruļvadu materiāls, diametrs u.c.	PP Ø200	
Pamatne	Blietēta smilts 15 cm	
Kritums,‰ / Garums, m	3,1 / 28,00	
Attālumi,m	28,00	
Punktu un aku Nr., izmērs	K2-4 esoša aka	esoša aka

AS "VCI"
Aveņu iela 1, Ikšķile,
Ikšķiles nov., LV – 5052.

Pas?t?t?js :
Ventspils br?vostas pârvalde

Pas?t?juma Nr. 13/3.1-34
Arh?va Nr. 2013/8-12/13

Objekts:
Celtnieku ielas rekonstrukcija posmâ no Talsu ielas l?dz Siguldas ielai, Ventspil?

Marka	Lapa	M?r
?KT-2	3	M1:100

Ras?jums:
K2 garenprofils

Stadija TP

B?vproj.vad.		G.Lasmanis	01.2014.
Projekt?ja		M.Gertsons	01.2014.
Pârbaud?ja		A.Done	01.2014.