




1.fotoattēls.  
Cokola apmetuma bojājumi



2.fotoattēls.  
Granīta pakāpienu bojājumi