




5.fotoattēls.
Skārda seguma bojājumi



6.fotoattēls.
Koka detaļu zudumi/bojājumi