




11.fotoattēls.
Jumta seguma bojājumi



12.fotoattēls.
Margu metāla detaļu bojājumi