



3.fotoattēls.  
Cokola apmetuma bojājumi



4.fotoattēls.  
Fasādes apmetuma bojājumi