




7.fotoattēls.
Cokola apmetuma bojājumi



8.fotoattēls.
Margu pamatnes virsmas bojājumi