



15.fotoattēls.  
Margu pamatnes virsmas erozija



16.fotoattēls.  
Cokola apmetuma bojājumi