

SITUĀCIJAS PLĀNS



Piestātne Nr.19

RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas marka-Nr.	Rasējuma nosaukums	Datums	Rasējuma arhīva Nr.	Pēdējā izmaiņa	
				indekss	datums
ĢP-1	Ģenerālais plāns. Vispārīgie rādītāji.	12.06.2013	P-33458		
ĢP-2	Piestātnes ģenerālais plāns.	12.06.2013	P-33459		

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Juris Marnauza

vārds un uzvārds

40-343

sertifikāta Nr.

datums _____ paraksts _____

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ĢP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Juris Marnauza

vārds un uzvārds

40-343

sertifikāta Nr.

datums _____ paraksts _____

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts
Projekta Nr.	12-25-ĢP			
Projekta vad.	J.Marnauza	VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE		
Projekta d. vad.	J.Marnauza			
Projektēja	L.Stjopina	Objekta nosaukums	Stadija	Faila nosaukums
Pārbaudīja	J.Marnauza	Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 renovācija Kr. Valdemāra ielā 8, Ventspilī	TP	.dwg
Datums	12.06.2013	Lapas nosaukums	Lapa	Mērogs
Lapas arh.Nr.	P-33458	Ģenerālais plāns. Vispārīgie rādītāji.	ĢP-1	Nr.p.k.