

















Tehnogēnās grūtis		Dabīgā saguluma grūtis	
(A)	 Asfalts	(2)	 Augsne
(1m)	 Uzbērums-mālais	(6")	 Puteklaina smiltis, vidēji blīva
(1š)	 Uzbērums-dolomīta šķembas	(6")	 Puteklaina smiltis, ierdēna
(1s)	 Smalka smiltis	(7")	 Smalka smiltis, vidēji blīva
(1v)	 Vidēji rupja smiltis	(7")	 Smalka smiltis, ierdēna
(1p)	 Puteklaina smiltis, sabīvēta	(8")	 Vidēji rupja smiltis, vidēji blīva
(1gr)	 Grantaina smiltis	(14)	 Mālsmiltis
		(15)	 Smilšmāls

1.5 Materiāla spiedes stiprība (kg/cm²)

Smilšaino un tehnogēno grunšu blīvuma rādītāji: Mālaino grunšu konsistence:

3	irdens (nesagulējusies/nesablīvēts)	7	plūstoša
2	vidēji blīvs (sagulējusies/sablīvēts)	6	plūstoši plastiska
1	blīvs	5	plastiska
		4	mīksti plastiska
		3	sīksti plastiska
		2	puscieta
		1	cieta

Pasūtītājs:		P/i "Komunālā pārvalde"				Līguma numurs: -	
Projektētājs: 		Projekts: Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Lielā prospekta līdz Latgales ielai, Ventspilī					
		Rasējums: Garenprofils					
Būvproj.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
M.Rozentāls	E. Šķēls	01.08.2014	-	Mh1:1000 Mv1:100	SP	CD - 4	1 / 1