



Piezīme:
Šķērsojamās caurules un kabeli nav parādīti, jo rakšanas darbi netiek veikti, kolektors tiek renovēts ar beztranšējas metodi - oderēšanu.

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|-------------|---|---------|------------------------|-------|
| Objekts: "Valsts 1.šķiras autoceļa P108 lietuss ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi Zvaigžņu ielā no Putnu ielas līdz Inženieru ielai, Ventspilī" | | | | | | | |
| Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde | | | | | | Projekta Nr. 2015/121P | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Atjaunojamā sadzīves kanalizācijas kolektora garenprofils | Stadija | Lapa | Lapas |
| Būvprojekta vad. | M.Priedēns | | 25.02.2015. | | TP | ŪKT - 4 | |
| Proj.ŪKT d.vad | M.Zavickis | | 25.02.2015. | | | | |
| Projektēja | M.Zavickis | | 25.02.2015. | | | | |
| | | | | Mv 1:50; Mh 1:250 | | | |