



SITUĀCIJAS PLĀNS

Piestātne Nr.18

RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas marka-Nr.	Rasējuma nosaukums	Datums	Rasējuma arhīva Nr.	Pēdējā izmaiņa	
				indekss	datums
ĢP-1	Ģenerālais plāns. Vispārīgie rādītāji.	28.02.2013	P-33299		
ĢP-2	Ģenerālais plāns.	28.02.2013	P-33300		

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Juris Marnauza

vārds un uzvārds 40-343

sertifikāta Nr. _____

datums _____ paraksts _____

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ĢP daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Juris Marnauza

vārds un uzvārds 40-343

sertifikāta Nr. _____

datums _____ paraksts _____

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts
Projekta vad.	J.Marnauza			
Projekta d. vad.	J.Marnauza			
Projektēja	N.Harbrede			
Pārbaudīja	J.Marnauza			
Datums	28.02.2013			
Lapas arh.Nr.	P-33299	Izm.	-	
Projekta Nr.		12-22- ĢP		
Pasūtītājs		VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE		
Objekta nosaukums		Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 renovācija Plosta iela 7, Ventspilī	Stadija	Faila nosaukums
			TP	33299.dwg
Lapas nosaukums		Ģenerālais plāns. Vispārīgie rādītāji.	Lapa	Mērogs
			ĢP-1	M1:250
				Nr.p.k.