




att. 1. Ēku komplekss skatā no Ventas.



Piezīmes:

- 1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.
- 2. Attēli 1 un 2 no I. Apmanes peresonīgā arhīva.
- 3. Ēku numerācija dota pēc inventarizācijas plāna. Ēka ar inv. Nr. 001 sadalīta korpusos ar marķējumu no 1 -7, XX gs. otrās puses piebūves marķētas ar burtiem A, B, D.

Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

Izstrādāja	A. Lērums		11. 16.	Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde	
				Ostas darbnīcu komplekss.	
				K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī	pirmsprojekta izpēte
				Fortofiksācija. Ārskati.	A. Lērums Pils ielā 66, Ventspils



att. 2. Ēku komplekss skatā no Ventas



att. 3. Ēku komplekss skatā no krastmalas




att. 4. Ēkas skatā no Valdemāra ielas. Korpusi 1-3.



att. 5. Ēkas skatā no Valdemāra ielas. Korpusi 1, 2, 3, 6.



att. 6. Korpusi 7 un 5 skatā no teritorijas. Starp tiem XX gs. starpbūve D. Korpusam 5 priekšā XX gs. otrās puses piebūve B.



Piezīmes:

- 1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.
- 2. Attēli 1 un 2 no I. Apmanes peresonīgā arhīva.
- 3. Ēku numerācija dota pēc inventarizācijas plāna. Ēka ar inv. Nr. 001 sadalīta korpusos ar marķējumu no 1 -7, XX gs. otrās puses piebūves marķētas ar burtiem A, B, D.

Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

Izstrādāja	A. Lērums		11. 16.	Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde			
				Ostas darbnīcu komplekss.			
				K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī		pirmsprojekta izpēte	F-2
				Fortifikācija. Ārskati.		A. Lērums Pils ielā 66, Ventspils	
						M	1:2000



att. 7. Ēkas skatā no krastmalas no kapteiņu dienasta puses. Priekšplānā korpuss 7 ar padomju laikā uzbūvēto otro stāvu un starpbūve D.



att. 8. Korpusu 1-3 Ventas puses fasādes.




att. 9. Kompleksa centrālais korpuss (3).



att. 10. Korpuss 5 ar vēlāk piebūvēto ostas novērošanas telpu.



att. 11 . Korpuss 7 ar XX gs. otrā pusē uzbūvēto 2. stāvu. Skats no Ventas puses



Piezīmes:

1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.

Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

Izstrādāja	A. Lērumš	11. 16.	Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde			
			Ostas darbnīcu komplekss.			
			K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī	pirmsprojekta izpēte	F-3	M 1:2000
			Fortofiksācija. Ārskati.	A. Lērumš Pils ielā 66, Ventspils		



att. 12. Korpuss 3 (centrālais). Frontona fragments. Skats no Ventas puses



att. 13. Korpuss 3. 1. st. logu ailu dekoratīvā apdare. Skats no Ventas puses




att. 14. Korpuss 1. Frontona fragments. Skats no Ventas puses



att. 15. Korpuss 3. Frontona fragments. Skats no Ventas puses



att. 16. Korpuss 4. Loga ailu dekoratīvā apdare



Piezīmes:
1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.

Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

Izstrādāja	A. Lērumš		11. 16.	Pasūtītājs: Ventpils brīvostas pārvalde		
				Ostas darbnīcu komplekss.		
				K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī	pirmsprojekta izpēte	F-4
				Fortofiksācija. Ārskati.	A. Lērumš Pils ielā 66, Ventpils	M 1:2000



att. 17. Korpuss 3 ar piebūvi 6. Loga ailu dekoratīvā apdare. Skats no ielas puses.



att. 18. Korpuss 3 ar piebūvi 6. Priekšplānā XX gs. 2. puses piebūve A.




att. 19. Korpuss 2. Stūra pilastra kapitelis un dzega.



att. 20. Korpuss 1. Skats no ielas puses.



att. 21. Korpusa 1 frontona dekoratīvā apdare. Skats no ielas puses.



Apzīmējumi:
 ④ fotoattēla Nr
 > fotografēšanas virziens

Piezīmes:
 1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.

Izstrādāja	A. Lērumš	11. 16.	Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde		
			Ostas darbnīcu komplekss.		
			K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī	pirmsprojekta izpēte	F-5
			Fortofiksācija. Ārskati.	A. Lērumš Pils ielā 66, Ventspils	
				M	1:2000



att. 22. Korpuss 1. Stūra pilastra kapitelis un dzega.



att. 23. Piebūve 6. Dzega.




att. 24. Korpuss 1. Galvenās ieejas durvis.



att. 25. Korpuss 1. Stūra pilastra kapitelis .



att. 26. Korpuss 4. Loga aillas apdare.



Piezīmes:
1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.

Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

Izstrādāja	A. Lērumš		11. 16.	Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde		
				Ostas darbnīcu komplekss.		
				K. Valdēmāra ielā 14, Ventspilī	pirmsprojekta izpēte	F-6
				Fortofiksācija. Ārskati.	A. Lērumš Pils ielā 66, Ventspils	
						M 1:2000



att. 27. XX gs. 2. puses ražošanas korpus 010.



att. 28. XX gs. 2. puses ražošanas korpus 010 skatā no krastmalas.




att. 29. XX gs. 2. puses ražošanas korpus 002.



att. 30. XIX gs. beigu korpus 7 ar XX gs. otrajā pusē uzbūvēto otro stāvu. Priekšplānā ēka 002.



att. 31. XX gs. 2. puses ražošanas korpus 002.



Piezīmes:

1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.

Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

Izstrādāja	A. Lērumš	11. 16.	Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde		
			Ostas darbnīcu komplekss.		
			K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī	pirmsprojekta izpēte	F-7 M 1:2000
			Fortofiksācija. Ārskati.	A. Lērumš Pils ielā 66, Ventspils	



att. 32. Koka nojume 008.




att. 33. Koka šķūnis 003 un nojume 005.



att. 34. Koka nojume 005.



att. 35. XX gs. 2. puses garāžas 012.



Piezīmes:
1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.

Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

Izstrādāja	A. Lērumš		11. 16.	Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde			
				Ostas darbnīcu komplekss.			
				K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī	pirmsprojekta izpēte	F-8	M 1:2000
				Fortofiksācija. Ārskati.	A. Lērumš Pils ielā 66, Ventspils		