



att. 22. Korpuss 1. Stūra pilastra kapitelis un dzega.



att. 23. Piebūve 6. Dzega.




att. 24. Korpuss 1. Galvenās ieejas durvis.



att. 25. Korpuss 1. Stūra pilastra kapitelis .



att. 26. Korpuss 4. Loga aillas apdare.



Piezīmes:

1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.

Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

Izstrādāja	A. Lērumš		09. 16.	Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde			
				Ostas darbnīcu komplekss.			
				K. Valdemāra ielā 12, Ventspilī		pirmsprojekta izpēte	
				Fortofiksācija. Ārskati. Ēka 001. Detaļas.		F-6	M 1:2000
						A. Lērumš Pils ielā 66, Ventspils	