



att. 32. Koka nojume 008.




att. 33. Koka šķūnis 003 un nojume 005.



att. 34. Koka nojume 005.



att. 35. XX gs. 2. puses garāžas 012.



Piezīmes:
1. Fotografēšana veikta 2016. g. septembrī.

Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

Izstrādāja	A. Lērums		09. 16.	Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde		
				Ostas darbnīcu komplekss.		
				K. Valdemāra ielā 12, Ventspilī	pirmsprojekta izpēte	F-8 M 1:2000
				Fortofiksācija. Ārskati. Ēkas 008, 003, 005, 012	A. Lērums Pils ielā 66, Ventspils	