



att. 49. Kāpņu piebūve skatā no Ventas.




att. 50. Kāpņu kopskats.



att. 51. Slēgtā izbūve vurs kāpnēm.



att. 52. Durvis 2. st. piebūvē bij. loga aillas vietā.



Apzīmējumi:
④ fotoattēla Nr
> fotografēšanas virziens

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--|--------|---|--------------------------------------|------|------------|
| Izstrādāja | A. Lērumš | | 09.16. | Pasūtītājs: "Ventspils brīvostas pārvalde" | | | |
| | | | | K. Valdemāra ielā 12, Ventspilī | | | |
| | | | | Ostas darbnīcu komplekss | pirmsprojekta izpēte | F-12 | M ----- |
| | | | | 2. stāva piebūve korpusam "5". Ārskati un iekšskati. | A. Lērumš Pils iela 66, Ventspils | | |