



	Apzīmējums	Konstrukcija	Biez. cm	Slāņa nosaukums		Apzīmējums	Konstrukcija	Biez. cm	Slāņa nosaukums	Apzīmējums	Konstrukcija	Slāņa nosaukums
Asfaltbetons brauktuvei			4 vid.3	Asfaltbetons SMA11 Profila labošana ACbin11 Frēzēts asfaltbetons	Zaļājs			10	Apšēta augu zeme Esošā grunts			betona ielas apmale BR.100.30.15. uz betona C30/37 pamata
Asfaltbetons brauktuvei			4 6 30 60	Asfaltbetons SMA11 (AC1) surf nobrauktuvēs Asfaltbetons ACbase22 Maisījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā	Akmens bruģis			4-15 10 15 20	Dabīgais bruģis Smiltis slānis Maisījums 0/32 Salizturīgā kārtā			betona ielas apmale BR.100.22.15. uz betona C30/37 pamata
Cementbetona bruģis stāvvietai un iebrauktuves			8 3 30 60	Betona bruģakmens 200*100*80 Maisījums 0/5 Maisījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā	Akmens krāvums			4-15 10 20	Akmens bruģis Smiltis slānis Salizturīgā kārtā			betona ielas apmale BR.80.20.8. uz betona C16/20 pamata
Cementbetona bruģis ietvei un veloceliņam			4 15 30	Betona bruģakmens 200*100*60 Maisījums 0/5 Maisījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā	Grants brauktuvei			15 25 60	Maisījums 0/32s Maisījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā			
Cementbetona bruģa pārbruģēšana tranšeju vietās			3 30 60	Betona bruģakmens (esošā bruģa pārbruģēšana) Maisījums 0/5 Maisījums 0/45 Geotekstils Salizturīgā kārtā	Cementbetona bruģa pārbruģēšana brauktuvei			8 3	Cementbetona bruģis (esošā bruģa pārbruģēšana) Maisījums 0/5 Izlīdzinošā kārtā maisījums 0/32p			

				AS "VCI" Aveņu iela 1, Ikšķīle, Ikšķiles nov., LV – 5052.			Pas?t?tājs : Ventspils br?vostas pārvalde			Pas?t?juma Nr. 13/3.1–34 Arh?va Nr. 2013/8–12/13		
							Objekts: Celtņieku ielas rekonstrukcija posmā no Talsu ielas l?dz Siguldas ielai, Ventspilī?			Marka	Lapa	M?rogs
B?vproj.vad. Projekt?ja Pārbaud?ja				G.Lasmanis A.Done G.Lasmanis			01.2014. 01.2014. 01.2014.			CD 4	4	M 1:500
				Ros?jums: Seguma plāns						Stadija TP		